


Stadt Nürnberg
Gemarkung Reichelsdorf
Flur Nr. 401/3



Lage der Ausgleichsmaßnahmen



Legende

Anlage

Stadortgerechter Laubwald

Biotop- und Nutzungstypen

Bestand / Ausgangszustand (Code nach BayKompV)

A11 Acker, intensiv genutzt

Prognosezustand (Code nach BayKompV)

L233-9110 Buchenwald basenarmer Standorte, alte Ausprägung

Grenze der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Maßnahmenkennung

Index
Maßmentyp
Nr. Einzelmaßnahme
Nr. Komplex

Erläuterung Maßmentyp


V Vermeidungsmaßnahme
G Gestaltungsmaßnahme
A Ausgleichsmaßnahme
E Ersatzmaßnahme

Index
FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands (favorable conservation status)

Maßnahmennummer und Beschreibung

Anlage von Laubwald Flur-Nr- 401/3

Anlage von Laubwald Flur-Nr- 401/3 (Waldausgleich)



	ROLAND RAAB Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt Händelstraße 25 - 63743 Aschaffenburg Telefon: 06028 - 30 77 670 mobil: 0176 - 220 44 906 e-mail: roland.raab@fen-net.de		
	M17204	Datum	Zeichen
	bearbeitet:	März 2023	StW
	gezeichnet	März 2023	AH
	geprüft:	März 2023	

Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Sulzbacher Straße 2 - 6, 90489 Nürnberg, Tel.0911/231-7637			
bearbeitet:			
gezeichnet			
geprüft:	März 2023	Hom	
PSP Nr.:			
Projekt:			

c			
b			
a			
Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Sulzbacher Straße 2 - 6, 90489 Nürnberg, Tel.0911/231-7637 Frankenschnellweg	Unterlage/Blatt-Nr.: 9.2/3 Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmen Blatt 3 Ausgleichsmaßnahmen am Klingelfeld Maßstab: 1 : 1.000
PROJIS-Nr.:	

Frankenschnellweg (Kreisstraße N4)
Ersatzneubau Brücke über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente
BW 1.418

Aufgestellt: Nürnberg, den 31.03.2023	Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Technischer Werkleiter
--	---